

Betjeningsvejledning

Udgave 2.0



STOKERANLÆG

M20i-CS • M40i-CS • M80i-CS

Styring type TH2006

**Betjening og vedligeholdelse af Twin Heat stokeranlæg type M20i-CS,
M40i-CS & M80i-CS**

År :

Prod. nr.:

Serie:

**TWIN HEAT stokeranlæg type M er afprøvet og godkendt på Prøvestationen for
mindre Biobrændselskedler.**

Træpiller med ca. 8% vand

Skovflis med ca. 25% vand

Korn med ca. 15% vand

Indholdsfortegnelse


Indholdsfortegnelse	1
Oversigtstegning	3
Afsnit 1- Indstilling af styring	4
1.1 Styringens display	4
1.2 Menu struktur.....	5
1.3 Indstilling af temperatur	5
1.4 Valg af brændselstype.....	6
1.5 Valg af iltstyring/manual drift	6
1.5.1 Indstilling af Man. Fak. (brændselsmængde)	7
1.6 Opsætning af programmet "Andet".....	7
1.6.1 Start parametre.....	7
1.6.2 Drift	8
1.6.3 Pause	8
1.7 Kalibrering af iltsonde	8
1.8 Gendan alt.....	9
1.9 Askeudtræks menu.....	9
1.10 Blaster menu	9
1.11 Efterløb menu	10
1.12 Parameterliste	10
Afsnit 2- Opstart og drift	11
2.1 Indvejning af brændsel	11
21.1 Kalibrering af iltsonde	11
2.2 Fremføring af brændsel	12
2.3 Optænding.....	12
2.4 Soft start	12
2.5 Drift	13
2.6 Pause	13
2.7 Stop	14
2.8 Bypass (røgtemperatur spjæld).....	14
Afsnit 3- Fejlfinding	15
3.1 Fejl: Overkog	15
3.2 Fejl: Lav Temp.....	15
3.3 Fejl: Stokerstop.....	16
3.4 Fejl: Høj O2	16
3.5 Fejl: Lambda offs.....	16
3.6 Fejl: Vandtryk.....	17
3.7 Termo Fejl	17
3.8 Strømsvigt	17
3.9 Sprinkler	17
3.10 Fejlfindingsskema TH2006 styring	
Afsnit 4- Vedligeholdelse	18
4.1 Intervaller for vedligeholdelse.....	18
4.2 Vedligeholdelse af kedel.....	19
4.3 Vedligeholdelse af brænderrør	19
4.4 Vedligeholdelse af stoker	20

Indholdsfortegnelse

Afsnit 5- Håndfyring af kedel	21
5.1 Combi fyring	21
5.2 Håndfyring	22
Afsnit 6- Forskellige brændselstyper.....	24
6.1 Træpiller	24
6.2 Skovflis	25
6.3 Maskin/industriflis	26
6.4 Korn	26
6.5 Lette brændsler generelt	26
Afsnit 7- Teknisk information	27
7.1 M20i.....	27
7.2 M40i.....	28
7.3 M80i.....	29
Afsnit 8- Diagrammer	30
8.1 Stykliste brænderrør MCS20	30
8.2 Stykliste brænderrør MCS40	31
8.3 Stykliste brænderrør MCS80	32
8.4 Stykliste sprinkler.....	33
8.5 Stykliste Stoker.....	34
8.6 Stykliste Variant kedel	36
8.7 Diagram - El.....	38
8.8 Komponentplacering.....	39

Overensstemmelseserklæring
Medleveret tilbehør

Oversigtstegning



1. Kedellåge med skueglas/trækklap afh. af model
2. Renselåge
3. Kedel
4. Bypass spjæld
5. Itsonde
6. Vandkølet brænderrør
7. Renselem
8. Sikkerhedsventil
9. Stokersnegl
10. Cellesluse
11. Transportsnegl fra ekstern silo
12. Askesnegl (ekstra udstyr)
13. Cirkulationspumpe for brænderrør
14. Tryksvigtsikring (kun ved M80 inst. m. trykekspansion)
15. Forbrændingsblæser
16. Styring
17. Gearmotor for stokersnegl og cellesluse
18. Inspektionsplade med sprinkler dyser
19. Sprinklerbeholder
20. Kædetræk

Afsnit 1- Indstilling af styring

1.1 Styringens display

Beskrivelse af de forskellige parametre der kan aflæses/stilles på styringens display.

Synlige menulinier

Skjulte menulinier

De skjulte menu linjer findes ved at trykke ➔

Træp. Drift	67%	← Valgt brændsel – Driftstilstand – kedelydelse i % - Fejlmeddelse
►Temperatur : 67,8 °C		← Aktuel kedeltemperatur
O2 Auto : 9,6 %		← Aktuel O2 (ilt %)
Ønsket O2 : 9,3 %		← O2% som styringen sigter efter
Stoker puls : 1,2 S		← Sidste stoker puls i sekunder
Opsætning		➔ Til opsætningsmenu

Eksempler:

Ændre kedeltemperatur:

Tryk ➔ til Opsætning

Tryk ➡ for at vælge Opsætning

Markøren står nu ud for Ønsket temp den indstillede temperatur vises. (ex. 70C)

Tryk ➡ Bemærk at markøren ændrer udseende til ⇧

Temperaturen kan nu stilles op eller ned med ➤➤

Bekræft den nye indstilling med ➡.

Menuen forlades ved at trykke ➙

Ændre brændselstype:

Tryk ➔ til Opsætning

Tryk ➡ for at vælge Opsætning

Tryk ➔ til Brændselstype

Markøren står nu ud for Brændselstype den aktuelle brændselstype vises. (ex. Træp.)

Tryk ➡ Bemærk at markøren ændrer udseende til ⇧

Andre typer brændsel kan nu vælges med ➤➤

Bekræft den nye indstilling med ➡.

Menuen forlades ved at trykke ➙


Fejlmeddelelser annulleres ved at trykke på »START«

Se afsnit 3, for fejlfinding

1.2 Menu struktur

De forskellige indstillingsmuligheder findes ved at søge rundt i menuen med piletasterne på styringens front.

Hvis man ønsker at forlade menu uden ændringer trykkes der Fejlmeddelelser annulleres med »START«



1.3 Indstilling af temperatur

Temperaturen (kedeltemperatur) kan stilles fra 70 – 90°C

Temperaturen er forindstillet til 70°C.

Der kan være forhold der gør det fordelagtig at køre med en højere kedeltemperatur, f.eks. hvis radiatorsystem eller varmvandsbeholder er underdimensioneret.

Markøren skal stå ud for menulinien: Opsætning

Tryk Den indstillede temperatur vises. (ex. 70°C)

Tryk Temperaturen kan nu stilles op eller ned med .

Bekræft den nye indstilling med .

Menuen forlades ved at trykke

Returvandet der løber tilbage til kedlen skal altid være **min. 60°C**
Hvis ovennævnte ikke overholdes kan det medføre øget tæring af stålet i kedlen, og dermed nedsat levetid.

1.4 Valg af brændselstype

I Opsætningsmenu under Brændselstype kan der vælges mellem 4 programmer Der er 3 faste programmer til henholdsvis Træpiller med ca. 7% vand – Korn med ca. 15% - Skovflis med ca. 25% samt 1 bruger defineret program som hedder Andet

Hvis man anvender en anden brændselstype end de ovennævnte, kan man bruge det bruger definerede program. Bemærk at der er forskellige parametre der skal indstilles til det alternative brændsel (Se afsnit 1.6)

Markøren skal stå ud for menulinien: Opsætning

Tryk ➤ Den aktuelle brændselstype vises: Træpiller, Korn, Flis eller Andet

Tryk ➤ Markøren ændres, der kan nu vælges brændselstype med ➤➤ .

Bekræft den nye indstilling med ➤ .

Menuen forlades ved at trykke ◀

BEMÆRK:

Ved fyring med korn kræves : Høj røg temperatur min. 180C.

Høj ydelse over 50%.

Høj fremløbs temperatur min.80C

1.5 Valg af iltstyring / manuel drift

Manuel drift er en funktion hvor brændselsreguleringen, via iltsonden, kan slås fra. Hvis brændslet er af dårligt kvalitet, højt vandindhold og/eller dårlig brændværdi, kan det være nødvendigt at køre i manuel drift, fordi iltstyringen ellers vil køre for meget brændsel ind. Funktionen kan også anvendes hvis iltsonden får en defekt.

Markøren skal stå ud for menulinien: Opsætning

Tryk ➤ for at vælge Opsætningsmenu

Tryk ➤ til Iltstyr. Auto/Man

Tryk ➤ for at vælge Iltstyring menu (Ja = iltstyring / Nej = manuel drift)

Tryk ➤ Markøren ændres, der kan nu vælges Ja eller Nej med ➤➤ .

Bekræft den nye indstilling med ➤ .

Menuen forlades ved at trykke ◀

Herefter skal Man. fak (brændselsmængden) indstilles, se næste afsnit

1.5.1 Indstilling af Man. Fak. (brændselsmængde)

I iltstyrings menuen kan Man.fak stilles fra 0-100%. Indstillingen bestemmer hvor meget brændsel der køres med i forhold til luften.

En høj faktor = lav O₂ = fed forbrænding hvor flammen har rødlig/sorte spidser
En lav faktor = høj O₂ = mager forbrænding hvor flammen har gule/blå spidser

Markøren står i Iltstyrings menu ud for Man.fak.

Tryk ►: Markøren ændres, Man fak. kan nu stilles fra 0-100% med ▲▼ .

Bekræft den nye indstilling med ►.

Menuen forlades ved at trykke ◀

BEMÆRK at O₂ Auto ændres til O₂ Man

Den målte O₂% vises stadig, men der styres ikke efter den.

Længden af den reelle indfødning beregnes udfra: Stokerpuls × kedelydelse × brændselsfaktor

Eksampel

Stokerpuls: 1,8 sek.

Indstillet brændselsfaktor: 70%

Reel indfødning = 1,8 × 0,65 × 0,7 = **0,8 sekund**

Aktuel kedelydelse = 65%

1.6. Opsætning af programmet "Andet"

Inden man går i gang med at "lave programmet" til den alternative brændselstype, er det vigtigt at man har forståelsen af de 8 parametre der er relevante.
(se evt. afsnit 1.12 Parameterliste)

Parametrene stilles i menuen Andet Brændsel

Markøren skal stå ud for menulinien: Opsætning

Tryk ► for at vælge Opsætningsmenu

Tryk ▼ til Andet Brændsel

Tryk ► for at vælge Andet Brændsel menu

Parametrene stilles ved at trykke ► ud for den aktuelle parameter, herefter kan der stilles op/ned med ▲▼. Bekræft indstilling med ►. Forlad menuen med ◀

1.6.1 Start parametre

Under "Start" er der mulighed for at indstille 2 parametre vedrørende opstarten.

Soft start: Tiden bestemmer hvor lang tid det tager før styringen er oppe på 100% ydelse, når der startes på en kold kedel.

Stoker Forsink: Tiden bestemmer hvor lang tid der går før stokersneglen begynder at køre brændsel frem, når der startes på en kold kedel

1.6.2 Drift

Under "Drift" er der mulighed for at indstille 2 parametre vedrørende drift.

O2 er et andet ord for "ilt", og betegner det "luftoverskud" som måles i røgen.

Gode brændsler af rent tørt træ, som træpiller o. lign, kan forbrændes ved et lavt luftoverskud (6-9%) mens brændsler af ringere kvalitet, dvs. højere vandindhold og/eller mindre brændværdi, skal forbrændes ved et højere luftoverskud.

O2 100%: Bestemmer den O2% (luftoverskud) som styringen sigter efter ved 100% kedelydelse.

STOKER PERIODE: Bestemmer tiden som stokersneglen holder pause.

1.6.3 Pause

Under Pause er der mulighed for at indstille 4 parametre vedrørende pause.

STOKER PULS: Bestemmer tiden som stokersneglen kører brændsel frem.

STOKER PERIODE: Bestemmer tiden som stokersneglen holder pause.

EFTERLØB BLÆSER: Bestemmer hvor lang tid blæseren kører, efter stokerpulsen.

START PULS: Bestemmer tiden som stokersneglen kører første gang efter pause.

1.7 Kalibrering (tilpasning) af iltsonde

I almindelig luft er der altid ca. 21% ilt (O2), dette bruger iltsonden som referencepunkt ved iltmålingen. Iltsonden bør kalibreres hvis ilt-% afviger mere end ca. 2 fra de 21%. Dette kan kun konstateres når iltsonden er i absolut ren luft.

Afmonter iltsonden og læg den oven på kedlen.

Fyret stoppes.

Markøren skal stå ud for menulinien: Opsætning

Tryk ➡ for at vælge Opsætningsmenu

Tryk ← til Kalibrer ilt

Tryk ➡ markøren ændres, der kan nu vælges Ja med ▲

Bekræft med ➡

Nu er iltsonden kalibreret (tilpasset) så den måler det korrekte iltindhold i luften.

1.8 Gendan Alt

Hvis alle indstillinger ønskes tilbage til fabriksindstilling, vælges der Ja
Husk at iltsonden skal kalibreres i henhold til afsnit 1.7 Kalibrering af iltsonde.

1.9 Askeudtræks menu (kun aktuel ved anlæg med askesnegl)

I askeudtræks menuen kan der stilles 2 parametre vedr. automatisk askeudtræk.

Pulstdid: Bestemmer hvor lang tid askesneglen kører hver gang.
Tiden er fra fabrik stillet til 2 sek.

Pause: Bestemmer hvor lang tid der er imellem at askesneglen kører.
Tiden er fra fabrik stillet til 12 timer

Markøren skal stå ud for menulinien: Opsætning

Tryk **►** for at vælge Opsætningsmenu
Tryk **▼** til Askeudtræks menu
Tryk **►** for at vælge Askeudtræks menu
Tryk **►** Pulstdid og pause kan nu stilles op eller ned med **▲▼**.
Bekræft den nye indstilling med **►**.
Menuen forlades ved at trykke **◀**

1.10 Blaster menu (kun aktuel ved anlæg med aut. røgrørsrensning)

I blaster menuen kan der stilles 3 parametre vedr. automatisk røgrørsrensning.

Puls: Bestemmer hvor lang tid ventilen er åben, når den aktiveres.
Tiden er fra fabrik stillet til 4 sek., og skal normalt ikke ændres.

Pause: Bestemmer hvor lang tid der er i mellem hver ventil aktiveres.
Tiden er fra fabrik stillet til 240 sek., og skal normalt ikke ændres.

Cyklus: Bestemmer hvor lang tid der er i mellem at røgrørsrensningen aktiveres.
Tiden er fra fabrik stillet til 12 timer.
Tiden stilles erfaringsmæssigt, så røgrørene altid holdes rene.

Markøren skal stå ud for menulinien: Opsætning

Tryk **►** for at vælge Opsætningsmenu
Tryk **▼** til Blaster menu
Tryk **►** for at vælge Blaster menu
Tryk **►** Puls, pause og cyklus kan nu stilles op eller ned med **▲▼**.
Bekræft den nye indstilling med **►**.
Menuen forlades ved at trykke **◀**

1.11 Efterløb

I Efterløb kan stokersneglens efterløb stilles.

Efter hver indfødning kører stokersneglen et efterløb så stokeren altid køres tom for brændsel.

Tiden er fra fabrik stillet til 15 sek., og skal normalt ikke ændres.

1.12 Parameterliste

Listen viser de aktuelle indstillinger der er lagt ind fra fabrik.

	Træpiller ca. 7% vand			Korn ca. 15% vand			Skovflis ca. 25% vand		
	M20iCS	M40iCS	M80iCS	M20iCS	M40iCS	M80iCS	M20iCS	M40iCS	M80iCS
Start									
Softstart [min]	15	15	15	30	30	30	15	15	15
Stoker forsink [min]	5	5	5	20	20	20	15	15	15
Drift									
O2 100% [%]	8	8	8	9	9	9	9	9	9
O2 pkt.	30	30	30	30	30	30	30	30	30
*Stoker puls [sek]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O2 proc.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Stoker periode [sek]	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Efterløb stoker [sek]	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Pause									
Stoker puls [sek]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stoker periode [sek]	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Efterløb blæser	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Startfødning [%]	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Kg/min ved max kW	0,16	0,27	0,43	0,15	0,25	0,42	0,15	0,25	0,42
Blaster(røgrørrens)									
Puls [sek]							4		
Pause [sek]							240		
Cyklus [timer]							12		
Askeudtræk									
Puls [sek]							2		
Pause [timer]							12		

Indstillinger til andre brændselstyper.

	Spåner/smuld ca. 10% vand								
	M20iCS	M40iCS	M80iCS						
Start									
Softstart [min]	20	20	20						
Stoker forsink [min]	0	0	0						
Drift									
O2 100% [%]	8	8	8						
*Stoker puls [sek]	-	-	-						
Stoker periode [sek]	90	90	90						
Efterløb stoker									
Pause									
Stoker puls [%]	10	10	10						
Stoker periode [sek]	300	300	300						
Efterløb blæser	2	3	4						
Kg/min ved max kW	0,16	0,27	0,43						

*Stokerpuls er afhængig af transportsneglens mængde!

Afsnit 2- Opstart og drift

2.1 Indvejning af brændsel

Før kedlen startes op skal mængden som transportsneglen giver i 1 minut afvejes og indtastes i styringen. Mængden som transportsneglen giver, skal ligge indenfor det område som er angivet i tabellen nedenfor. Hvis man prøver at indtaste en mængde som ligger udenfor det i tabellen angivne område, vil styringen skrive "Fejl indvejning".

Tilladelig brændselsmængde for transportsnegl

Kedel	Transportsnegl Kg/min
M20i-CS	0,8 – 11,5
M40i-CS	1,4 - 19
M80i-CS	2,2 - 32

Fremgangsmåde:

Flexslangen mellem transportsnegl og cellesluse afmonteres. Hold en pose el. lign. under udløbet på sneglen, kør så med sneglen ved at holde startknappen inde og lad den køre i 1 minut. Herefter vejes posen med brændsel.

Når mængden i kg/min. Kendes, skal den indtastes i styringen.

```

Tryk ▶ til Opsætning
Tryk ▶ for at vælge Opsætning.
Tryk ▶ til indvejnings menu.
Tryk ▶ for at vælge indvejnings menu.
Vælg ønsket brændsel med ▲▼
Træp. , Korn , Flis eller Andet
Tryk ▶ Så markøren ændrer udseende til ▲
Tryk ▲▼ for at indstille Kg/min.
Tryk ▶ For at gemme.

```

2.1.1 Kalibrering af iltsonde

Iltsonden skal kalibreres inden fyret startes op første gang. Iltsonden skal være i absolut ren luft når den kalibreres, dvs. den må ikke kalibreres mens den sidder i en kedel der er tændt op! Det er vigtigt at strømmen til kedlen har været tændt i min. 10 minutter inden der kalibreres, fordi varmelegemet i iltsonden skal have tid til at varme op. Når iltsonden er kalibreret skal displayet i styringen vise ca. 20,9% ud for "O2 Auto"

Hvis kedlen allerede er tændt op skal iltsonden afmonteres, som beskrevet nedenfor, inden den kalibreres.

Afmonter de to umbraco skruer ved siden af iltsonden og løft iltsonde med plade op og læg den oven på røgkassen.

Markøren skal stå ud for menulinien: Opsætning

```

Tryk ▶ for at vælge Opsætningsmenu
Tryk ▶ til Kalibrer ilt
Tryk ▶ markøren ændres, der kan nu vælges Ja med ▲
Bekræft med ▶

```

2.2 Fremføring af brændsel

Hvis fyret er nyt, eller hvis silo/snegl har været kørt tom, skal brænsletslet føres frem til brænderrøret, via sneglen. Hold »Start« inde i 3-5 minutter (stokersneglen kører) herefter trykkes der »Stop«.

Den fremførte mængde kontrolleres ved at åbne kedellågen og kigge ind i brænderrøret.

Brænderrøret skal være ca. $\frac{1}{4}$ fyldt. Brænsletslet udjævnes så det ligger som vist på figuren.
(se fig. 2)




Fig. 2- brænderrør M20

2.3 Optænding

Når brænsletslet er ført frem til brænderrøret i henhold til afsnit 2.2, skal der tændes op. Det bedste optændingsmiddel er savsmuld eller træpiller vædet i tændvæske.

Ved vædet savsmuld tages der 2-3 håndfulde, der blandes med brænsletslet i brænderrøret, herefter antændes med avis eller lign. Kedellågen lukkes og der ventes ca. 1 min. (ilden skal have fat) nu trykkes der »Start«. Styringen skriver soft start i displayet.

BEMÆRK AT DER KAN SLÅ FLAMMER UD I KEDLEN VED OPTÆNDING

- **BRUG ALTID HANDSKER VED OPTÆNDING**
- **BRUG ALDRIG "KRAFTIG OPFLAMMENDE TÆNDVÆEDSKER" (som benzin o. lign.)**

2.4 Soft start

Når der er tændt op i brænderrøret, og der er trykket »Start«, køres der "Soft start" i 20 min. Ydelsen på det kolde fyr begrænses så det tager 20 min før den er oppe på 100%. Efter de 20 min. skifter fyret over til "Drift" og begynder selv at regulere ydelsen modulerende.

Hvis ikke der er kommet ordentligt gang i forbrændingen, når fyret går over i drift, kan det resultere i at brænsletslet skubbes uforbrændt gennem brænderrøret og ud i kedlen. **Man skal derfor tilse fyret en times tid efter opstarten.** Man vil som regel kunne se det ved at kigge op på skorstensspiben, hvis der ikke kommer synlig røg, er det tegn på at forbrændingen er godt i gang. Hvis der derimod kommer en kraftig hvid røg, er det tegn på at ilden i brænderrøret er blevet kvalt at det friske brændsel der fødes ind, der vil også være fyldt med hvid røg i kedlen. Hvis man konstaterer at opstarten er "mislykket", **skal man være forsigtig når kedellågen åbnes**, da røggasserne (hvid røg) kan antændes under de rigtige betingelser. Lad evt. kedellågen stå på klem i en $\frac{1}{2}$ times tid, så skorstenen hurtigere kan suge røgen ud af kedlen.

(se afsnit 3.3 Lav Temp. Og 3.5 Høj O2.)

2.5 Drift (modulerende)

"Modulerende drift" betyder at styringen selv regulerer kedelydelsen fra 20-100%, afhængig af det aktuelle varmeforbrug. Styringen vil derfor altid sigte efter den ønskede temperatur, som er stillet fra fabrik til 70°C.

Stort varmeforbrug = høj ydelse %

Lille varmeforbrug = lav ydelse % (eller pause)

Eksempel på driftsprogrammets styring:

1. Fyret kører stabilt og opretholder den ønskede kedeltemperatur f.eks. 70°C, og ydelsen på displayet ligger på f.eks. 45%
2. Der tappes nu varmt brugsvand, til bad osv.
3. Styringen registrerer nu at kedeltemperaturen begynder at falde under de 70°C, fordi kedelvandet afkøles mere, når det skal opvarme det kolde brugsvand.
4. Ydelsen på displayet begynder nu at stige, fordi styringen registrerer den faldende kedeltemperatur. Fyret skal nu "arbejde" mere for at opretholde kedeltemperaturen.

Ydelsen i displayet er altså et udtryk for hvor meget fyret "arbejder"

2.6 Pause

Hvis varmeforbruget er forholdsvis lille, og styringen derfor har reguleret ydelsen ned under 20%, vil fyret gå i "Pause". Under pause starter blæseren for hver 10 min. og kører lidt, for at holde gløderne i brænderrøret i gang.

Fyret genstarter igen når kedeltemperaturen igen falder nogle få grader under den indstillede temperatur.

Hvis fyret kører meget pausedrift og kun genstarter nogle få gange i døgnet, typisk om sommeren, vil røgtemperaturen være forholdsvis lav. Dette vil ofte bevirkе at røgen kondenserer på vej op gennem skorstenen, og derved kan der opstå løbesod,- og tæring i kedel og skorsten. Dette undgås eller minimieres ved at åbne "Bypass-spjældet helt, så røgen afkøles mindst muligt gennem kedlen. (se afsnit 2.8- Bypass)

2.7 Stop

- Manuel stop: Ved tryk på »Stop« standser fyret.
- Automatisk stop: Fyret stopper automatisk ved evt. fejl.

Hvis fyret er stoppet i en længere periode (f.eks. over sommeren) skal kedellågen stå på klem for at undgå kondensering (fugt) i fyr og skorsten. Samtidig er det vigtigt at kedlen tømmes helt for aske, da dette ellers kan medvirke til øget tæring i kedlen.

2.8 Bypass (røgtemperatur spjæld)

Ved 100% kedelydelse er røgen kølet ned til ca. 160°C inden den forlader kedlen. **Røgtemperaturen følger altid fyrets ydelse, dvs. lav ydelse = lav røgtemperatur.**

Håndtaget på siden af kedlen (bypass) bruges til at tilpasse røgtemperaturen i forhold til anlæggets ydelse. Når spjældet er åbnet helt, ledes røgen kun delvist gennem kedlens røgkøler, hvis spjældet er lukket helt i, køles røgen maksimalt gennem kedlen.
(se fig. 3)




Fig. 3- Vejl. røgtemperatur i forhold til kedelydelse

Hvis ydelsen er mindre end 40-50%, hvilket ofte er typisk en stor del af året, bør man åbne spjældet, og derved hæve røgtemperaturen så meget at røgen ikke kondenserer på vej op gennem skorstenen.

Hvis der er tvivl om spjældets indstilling, bør man rádføre sig med sin skorstensfejer eller VVS-installatør.
(se afsnit 2.6 Pause)

Afsnit 3- Fejlfinding

Eventuelle fejl vil fremgå af den øverste linie i styringens display.

← Når fejlen er rettet, kan meddelelsen fjernes med »START«	
Lav Temp. (start)	
►Temperatur : 33,8 °C	
O2 Auto : 20,9 %	
Ønsket O2 : 8,0 %	

Inden man genstarter anlægget efter en fejl skal man kontrollere om sprinkleren har lukket vand ned i sneglekanalen (stokersneglen kører trægt / brændslet er vådt).

Hvis dette er tilfældet skal man køre med sneglen indtil alt det våde brændsel er kørt ud i kedlen, og fjernet derfra. (Brændslet skal fjernes manuelt fra brænderrøret).

Kontroller herefter at sprinklerventilen lukker tæt igen – se afsnit 3.9 sprinkleranlæg

3.1 Fejl: Overkog

Kedeltemperaturen er oversteget 95°C, overkogstermostaten har stoppet fyret. Den producerede varmemængde aftages ikke i varmesystemet.

Årsager:

- Der er ingen reel forbrug (typisk om sommeren).
- Der er luft i varmesystemet, vandet cirkulerer ikke.
- Cirkulationspumpen kører ikke

Når kedeltemperaturen er faldet under 80-85°C, og fejlen er rettet, kan overkogs-termostaten resettes og fyret genstartes.

Overkogstermostaten resettes ved at afmontere sort plasthætte på siden af kedlen, herefter trykkes der forsigtigt i hullet med tændstik el. lign.

Hvis der er gløder i brænderrøret, trykkes der »start«, og fyret starter i henhold til afsnit "2.4 Soft start". Hvis ilden er gået ud skal fyret startes i henhold til afsnit "2.2 fremføring af brændsel".

3.2 Fejl: Lav Temp.

Fyret er stoppet fordi kedeltemperaturen er faldet mere end 15°C under den indstillede. Hvis kedeltemperaturen er stillet til 70°C, vil fyret melde fejlen når temperaturen har været under 55°C i mere end 10 minutter.

Årsager:

- Der er ikke mere brændsel i siloen.
- Transportsneglen der føder anlægget kører ikke.
- Ilden er gået ud, i brænderrøret
- Der er ikke monteret 3-vejs shuntventil som beskrevet i installationsvejledningen

BEMÆRK: "Lav temp." er først aktiv når kedeltemperaturen er oppe på den indstillede temperatur, minus 15°. Hvis temperaturen er stillet til 70°C, vil "Lav temp." først være aktiv når temperaturen overstiger 55°C.

Hvis der er gløder i brænderrøret, trykkes der »start«, og fyret starter i henhold til afsnit ”2.4 Soft start”. Hvis ilden er gået ud skal fyret startes i henhold til afsnit ”2.2 fremføring af brændsel”.

3.3 Fejl: Stokerstop

Styringen mäter hvor mycket ström stokersnegen brukar hver gang den körer brändsel frem. Hvis sneglen brukar för mycket ström är det tecken på att den är gået fast eller körer för trægt.

Årsager:

- Snegl er blokeret af sten el. lign.
- Der er kraftige belægninger i brænderrøret (se afsnit 4.3 vedligeholdelse af brænder)
- Brænsletslet er generelt for groft (flis)

Hvis der er gløder i brænderrøret, trykkes der »start«, og fyret starter i henhold til afsnit ”2.4 Soft start”. Hvis ilden er gået ud skal fyret startes i henhold til afsnit ”2.2 fremføring af brændsel”.

3.4 Fejl: Høj O2

Fyret er stoppet fordi Ilt-% (O2) har været over 16% i over 10 min. og ydelse over 80%

Årsager:

- Siloen er tom.
- Ilden er gået ud.
- Brænsletslet er for ringe (vådt) og forbrænder ikke godt.
- Der kommer falsk luft ind i kedlen.

BEMÆRK: ”Høj O2.” er først aktiv når anlægget kører i drift.

Hvis der er gløder i brænderrøret, trykkes der »start«, og fyret starter i henhold til afsnit ”2.4 Soft start”. Hvis ilden er gået ud skal fyret startes i henhold til afsnit ”2.2 fremføring af brændsel”.

3.5 Fejl: Lambda offs.

Hvis styringen kommer med fejlen ”Lambda offs.” når iltsonde kalibreres er det fordi den målte ilt-% (O2) er for langt væk fra de 21% (ren luft). Iltsonden kan kun kalibreres i området fra 17 – 25%. Prøv evt. funktionen Gendan Alt inden iltsonden kalibreres.

Årsager:

- Iltsonden er ikke i ren luft
- Iltsonden skal rengøres. (børstes med stålborste, de små huller i sonden prikkes forsigtigt ud med et hår fra stålborsten).
- Iltsonden er defekt

3.6 Fejl: Vandtryk (kun ved M80 installeret med trykekspansion)

Anlægstrykket er faldet under den forudindstillede værdi på pressostaten.
Anlægget / varmekredsen kan have en utæthed,- der skal påfyldes vand.

3.7 Termo Fejl (kun aktuel ved anlæg med Quattro silo)

Kontakten på låget på snegl fra Quattro silo er aktiveret. Låget på sneglen er åbnet på grund af komprimeret brændsel i udløbet på sneglen. Afmonter bolte, åbn låg og fjern komprimeret brændsel i sneglen. Hvis slangen som forbinder snegl og cellesluse er tilstoppet skal brændsel skal det også fjernes herfra.

Husk at afbryd strømmen til sneglen inden låget åbnes. Strømmen afbrydes på motorværn for snegl i styreskabet til Quattro siloen

Årsager:

- For lang flis.

Hvis der er gløder i brænderrøret, trykkes der »start«, og fyret starter i henhold til afsnit ”2.4 Soft start“. Hvis ilden er gået ud skal fyret startes i henhold til afsnit ”2.2 fremføring af brændsel“.

3.8 Strømsvigt

Ved strømudfald på nettet genstarter fyret automatisk, dog afhængig af varigheden.

Hvis kedeltemperaturen er faldet mere end 15°C, mens strømudfaldet har stået på, vil fyret ikke genstarte, men stå med fejlen ”Lav Temp.“
(se evt. afsnit 3.2)

3.9 Sprinkleranlæg

Hvis brænslet gløder tilbage i sneglekanalen, og temperaturen på denne overstiger 95°C, kan det automatiske sprinkleranlæg aktiveres og sprøjte vand ned i sneglekanalen, og slukke tilbageglødningen. (fyret fortsætter normal drift, hvis muligt)


Årsager:

- Celleslusen er ikke tæt (kontroller at lamellerne i slusen er intakte)
- For højt træk i skorstenen. (trækstabilisator kan eftermonteres på røgrør / i skorsten)


Hvis sprinkleranlægget har været aktiveret bør man afmontere slangen der går fra ventilen, og kontroller at ventilen lukker tæt igen.

3.10 Fejlfindingsskema TH2006 styring

Styringsmæssige forhold:



Fyringsmæssige forhold:



Afsnit 4- Vedligeholdelse

Regelmæssig vedligeholdelse af fyret har stor betydning for en effektiv og problemfri drift, samt fyrets levetid. Det anbefales at nedenstående følges.

4.1 Intervaller for vedligeholdelse

Nedenstående intervaller er som vejledende, da de er afhængig af brændselstype og driftsforhold.

Dagligt (tilsyn)

- Kontroller at fyret kører efter hensigten
- Kontroller og fjern evt. slagge fra brænderrøret

Ugentlig vedligeholdelse

- Kontroller at der er tilstrækkelig vand på varmekreds/kedel (se trykmåler)
- Kontroller at returtemperaturen er mindst 60°C
- Rens røgrørene med rensebørsten
- Tøm kedlen (fyrbox) for aske

Månedlig vedligeholdelse

- Kedlens røgkasse tømmes helt for aske. Bypass-kanal, og spjæld skrabes rene
- Kontroller at pakningerne (glassnor) i kedellågerne er intakte
- Kedlens hedeflader (fyrbox) skrabes rene
- Kontroller/rens brænderrør for belægning (inde ved stokersneglen)
- Kontroller/rens lufthuller i brænderrør
- Hvis der er monteret trækstabilisator, kontrolleres det at denne ikke er "groet" fast

Årlig vedligeholdelse

- Kontroller at røgrør, fra kedel til skorsten, ikke er ved at tilstoppe
- Sikkerhedsventil på brænderrør afprøves
- Forbrændingsblæsere rengøres ved indsugningsrist og blæserhjul.
- Røgsuger adskilles og rengøres
- Boltene der holder brænderrøret fast til sneglekanalen, efterspændes
- Sprinklerventilen afprøves, og kontrolleres for tæthed bagefter
- Kæderne i motorkassen smøres, og strammes til 15° på skalaen.
- Lejer med smørenippel smøres med fedtsprøjte
- Gummi-flapper i cellesluse kontrolleres for tæthed
- Luft-indtag rengøres.

VIGTIG !

Husk altid at afbryde strømmen til styreskabet, under enhver form for arbejde/vedligeholdelse !

Der anbefales at få udført et årligt serviceeftersyn, af en Twin Heat forhandler / servicemontør !


4.2 Vedligeholdelse af kedel

Kedlen bør renses når der er en belægning på ca. 2 mm., fordi belægningen isolerer så en del af varmen ikke overføres til kedelvandet.

Rensning af kedel og røgrør foregår gennem lågerne på fronten af kedlen. Røgrørene renses ved at trække rensebørsten gennem rørene nogle gange. Det løse sod/aske falder fra de nederste røgrør ned i kedlen, og fra de øverste røgrør skubbes det ud i røgkassen på kedlens bagside. Røgkassen tømmes for aske ved at afmontere de 2 renselemmene. Den firkantede kanal inde i røgkassen (bypass-kanal) skal renses så der er fuld gennemgang. Kedlens hedeflader (i fyrboksen) skrabels rene.



Rensning af røgrør



Røgkasse med afmonteret renselem

Hvis fyret stoppes i en længere periode (f.eks. sommer) skal kedlen tømmes for aske og rengøres fuldstændig i fyrboks og røgrør. Det er vigtigt at fyrlågen står på klem i hele perioden hvor fyret er stoppet, for at undgå kondensering (fugt) og dermed tæring i kedlen tilfølge.

4.3 Vedligeholdelse af brænderrør

Brænderrøret skal renses hvis der kommer en kraftig belægning. Det vigtigste er at hullerne hvor forbrændingsluften kommer ind i brænderrøret, ikke er tilstoppede.

Lufthullerne renses op med en spids genstand, i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at bore hullerne ud. Hullernes størrelse må aldrig forøges.

Hullerne sidder med samme afstand i brænderrørets omkreds og alt efter brænderrørets størrelse, med flere eller færre rækker.

Hvis lufthullerne er tilstoppede vil forbrændingen af brændslet ikke være fuldstændig. (se fig. 5)

Stokersneglen skal kunne komme af med brændslet inde i brænderrøret. Kraftige belægninger kan blokere for brændslet.

Kraftige belægninger i brænderrøret kan være årsag til driftsstop.

Belægninger kan fjernes ved at slå moderat med rør el. lign.




Fig. 5- Vedligeholdelse af brænderrør

4.4 Vedligeholdelse af stoker

Den røde skærm bag på stokeren afmonteres. Kæder smøres med olie eller fedt. Kædestrammere for-spændes til 15° (vist på kædestrammer) Alle kædehjul efterspændes på pinolskruer. Lejer med smørenippel smøres med fedtsprøjte



Kædestrammer i
motorkasse

Sprinklerventilen kontrolleres ved at afmontere slange, herefter aktiveres den på rød hætte under ventilen. Det er vigtigt at ventilen er tæt efter endt kontrol, da der ellers vil dryppe vand ned i brændslet i sneglekanalen. Hvis ventilen drypper bagefter kan det være nødvendigt at adskille den, og rense sæde og pakning.




Sprinklerventil med
afmonteret slange

Gummi-lamellerne i celleslusen skal kontrolleres visuelt for slid.

Hvis der er tegn på slid (lamellerne slutter ikke tæt i slusen) skal de udskiftes.

Gummi-lameller kan kontrolleres ved at afmontere slangen der forbinder cellesluse og transportsnegl.



Cellesluse med gummi
lameller

Air inlet located above the red plate, on the stoker, is cleaned by removing it and rinsing the slot underneath the red plate



Air inlet

Afsnit 5- Combi- og håndfyring

BEMÆRK: Anlæg med indvendig monteret brænderrør, er ikke egnet til combi-/håndfyring!

5.1 Combi-fyring

Hvad er combi-fyring?

Hvis man ønsker at supplere stokerfyringen med fastbrændsel, kan der lægges brændestykke ind på risten, i kedlens fyrbox. Mængden der kan lægges ind pr. gang, afhænger af kedelydelsen (det aktuelle varmeforbrug).

Hvornår kan man combi-fyre..

Man bør være opmærksom på, at denne fyringskombination kun kan anvendes når følgende parametre overholdes:

Der skal være et varmeforbrug (kedelydelse) som kan aftage den producerede varmemængde fra både stokerfyringen og håndfyringen. Samtidig skal kedelydelsesprocenten , aflæst på styrings display , vise mere end 50%, for at opnå tilstrækkelig mængde forbrændingsluft fra blæseren til afbrænding af brænslet både i stokerens brænderrør og det håndfyrede brændsel i kedlens fyrbox. Hvis varmeforbruget ikke er af en sådan størrelse, vil kedelydelses procenten falde og dermed reduceres forbrændings-luften fra blæseren, som tidligere nævnt netop skal afgive luft til stokerfyringen og håndfyringen. Dette resulterer i en dårlig og ufuldstændig forbrænding af det håndfyrede brændsel i kedlens fyrbox, med sod og tjærebelaegning til følge.

Hvordan, og hvor meget træ kan der suppleres med..

Begge trækklapper skal være helt lukket og tætte – kæden til nederste trækklap skal være helt slap. Hvis en eller begge trækklapper er en smule åbne vil der suges falsk luft ind gennem kedlen, og påvirke ILTSONDENS måling, som styrer brændselsmængden. Iltsonden vil nu registrere et højere luftoverskud (mager røggasblanding) og korrigere for dette ved at indføde for meget brændsel i brænderrøret og i værste fald vil brænslet blive presset delvis uforbrændt ud i kedlen, med dårlig forbrænding til følge, samt afsætning af sod og tjære i fyrbox og røgrør.

Fyld ikke mere end halvt op med træ, hold 5-10 cm. fri foran brænder. Træet bør være tørt og flækket., **start gerne med 2-4 stk.** indtil man bliver dus med combifyringen. Da forbrændningsprodukterne ikke er så rene som ved stokerfyring, bør man tilstræbe en højere røgtemperatur, for at undgå kondensering af røggasserne i kedel, røgrør og skorsten, med sod og tjæreafsætning til følge. Derfor bør bypass håndtaget bag på kedlen være i fuld åben position (nederste hul) under optænding og de følgende 10-20 minutter . Derefter kan røgtemperaturen evt. sænkes til 150°- 180°C ved hjælp af bypass håndtaget som føres 1 eller 2 huller op, afhængig af røgtræk og varmeforbrug. Besparelsen ved at sænke røgtemperaturen under 150°C er minimal, men ofte forbundet med sod og tjære problemer. (Se fig. 6)

Det er bedst at combi-fyre når ydelsen i displayet er over 50%, fordi der "sker" mere i brænderrøret, og derved forbrændes træstykkerne hurtigere og mere effektivt.

Hvis håndfyringen i kedlen er for voldsom vil stokeren langsomt gå ned i ydelse til pause. I pausen tilføres ingen luft fra forbrændingsblæseren, derfor vil forbrændingen kvæles og "svine" meget i kedlen.




Fig. 6- Combifyring

5.2 Håndfyring

Anlægget skal altid have tilsluttet strømmen, der skal være lys i styringen, fordi iltsonden på kedlen er opvarmet til 600°C,- for at kunne holde sig ren for tjære og sod. Bypass spjældet i kedlens røgkasse skal som udgangspunkt være helt åben, for at røgrørerne ikke belægges med tjære/sod.

Hvis der stadig er brændsel/gløder i brænderrøret skal det tømmes ind til stokersneglen, for at undgå tilbageglødning i sneglekanalen. Herefter laves en pølse af rockwool/glasuld der stoppes ind i brænderrøret, så strålevarmen fra håndfyringen ikke trænger tilbage i sneglekanalen og udløser sprinklersystemet. (der må gerne være brændsel i magasinet)

1. Hvis det ikke er muligt, at tænde op på et godt udbrændt lysegråt askelag, anvendes medfølgende rist. Den fjernes, når passende askelag er dannet (ca. 10cm.). Eller fjern risten og placer 3-5 skovlfulde tørt sand eller tør gammel aske inde i kedlens bund. Det vil nu virke som isolationsmateriale mod den kolde kedelbund.

2. Fyld kedlen ca. halvt op med tørt og flækket træ (max . vand % 15-20), søg at friholde en åbning (kanal) på ca.10cm. bredde i midten af brændslet (flammekanal) som vist på fig. 7.




Fig. 7- Håndfyring i kedel

3. Indstil primær luftklap (nederste luftindtag) ved hjælp af trækregulatorens justerbare skyder, på ca. 7-8, åbningen på trækklappen skulle nu være ca. 5-7 cm. (ved kold kedel).
4. Øverste luftklap (sekundær luft) åbnes kun 2-4 mm. ved hjælp af stilleskruen – måske helt lukket de første 10-30 minutter afhængig. af skorstenstræk. Som oftest åbnes denne for meget, så den luft, som suges ind, vil afkøle røggasserne og kedlen, og ikke virke efter dens hensigt: at afbrænde de tilbageværende brandbare gasser, gasblandingen bliver for mager og kold.
5. Hvis der er monteret TRÆKSTABILISATOR på røgrøret eller i selve skorstenen, skal denne være i lukket og låst position.
6. BYPASS HÅNDTAG bag på Variant kedel skal være helt åben (nederste hul). Dette giver mindre luftmodstand og bedre trækforhold, for nu ledes størstedelen af den kolde røggas uden om røgkøleren så mulig kondensering undgås.

7. Så er vi nået til selve optændingen:

Placer 3-5 håndfulde vædet savsmuldsblanding Forrest i flammekanalen og antænd dette. Den gammelkendte optænding, med sammenkrøllet avispapir og tørre pinde, i flammekanalen kan selvfølgelig også anvendes. Optændingsmetoden i flammekanalen sikrer en hurtig varmeudvikling, og kontrolleret afgivelse af brandbare gasser med høj flammetemperatur til følge. Efter kort tid, vil siderne i flammekanalen blive rødglødende og langsomt afgive endnu flere brandbare gasser på grund af strålevarmen fra de modsatrettede lodrette sider i flammekanalen. Ved hjælp af denne opbygning af træet, sikrer vi at flammen får en lang opholdstid (vandring) i høj temperatur zone med kontrolleret og turbulerende primær luft, og kan derfor opnå en høj grad af udbrænding, før flammen endelig afgiver en del af sin strålevarme til fyrbokens hedeflader, og evt. delvis gennem røgkøleren, på sin vej ud i skorstenen.

7a. Da forbrændningsprodukterne ved håndfyring ikke er så rene som ved stokerfyring, bør man tilstræbe en højere røgtemperatur, ved hjælp af bypass håndtaget bag på kedlen, for at undgå kondensering af røggasser i fyrbok og røgrør, med tjære afsætning til følge. Røgtemperatur på 150°C- 180°C afhængig af skorstensforhold. (i tændingsfasen vil den ofte være højere). Vælger håndtag bør ved opstart stå i nederste hul. Når forbrændingen er godt i gang, kan håndtaget evt. flyttes op til hul 2-3.

8. Det betyder ikke noget, at flammekanalen falder sammen efter nogen tid, for nu er gasudviklingen aftaget, og delvis erstattet af kort flammet glødevarme fra udbrændingen af trækullet.

9. Lad glødemassen brænde næsten ned før påfyldning af nye træstykker. Skrab evt. resterne af glødende trækul frem Forrest i fyrboken før nye træstykker lægges ind - som tidligere beskrevet - med friholdelse af træ i midten af fyrboken, til opbygning af en flammekanal. Det glødende trækul vil som oftest sætte gang i en ny forbrænding, når det ligger ud for primær luftspjæld.

10. Hvis man har mulighed for at fyre små mængder tørt træ hver 2.-3. time, skal man ikke afvente afbrændingen af trækulsrester, men genfyre på et godt lag glødende, små flammet trækul, hvilket sikrer en hurtig flamme udvikling, og dermed god afbrænding af røggasserne.

En sikker tjærefyldt kedel og røgkøler fås, når der anvendes: fugtigt træ – en overfyldt kedel, uden brug af akkumuleringstank, kombineret med et for lille skorstenstræk og/eller varmeforbrug.

Det ses desværre ofte!

Afsnit 6- Forskellige brændselstyper

6.1 Træpiller

Træpiller laves ved at presse rent, finmalet træ gennem en matrice under højt tryk og under tilsætning af damp. Pillerne fremstilles med diametre fra 3 til 25 mm. Er de tykkere, kaldes de briketter. Pillerne køles ned efter produktion og soldes for at fjerne smuld.

Ifølge bekendtgørelse nr. 638 om biomasseaffald må der kun anvendes rent træ, herunder f.eks. savsmuld, spåner og slibestøv. Eventuel tilsætning af bindemiddel m.v. må derfor ikke ændre træpillerne karakter af biobrændsel. Basismaterialet må maksimalt indeholde 1% lim af bestemte typer, ligesom indhold af enhver form for maling, plastic, metal, imprægnering m.m. er forbudt. Piller, der indeholder sådanne urenheder, defineres som affald og er belagt med affaldsafgift (kr. 350/ton i 1999). De må ikke anvendes som brændsel i almindelige fyr, men må kun forbrændes i anlæg, der af miljømyndighederne er godkendt som affaldsforbrændingsanlæg.

Hvordan sikrer man sig gode træpiller?

Man skal forlange en erklæring fra forhandleren om, at pillerne er lavet af rent træ uden tilsætningsstoffer, og sikre sig at pillerne overholder nogen få, enkle kriterier:

- Lugten af pillerne skal være som af rent træ
- Lugten ved forbrænding skal være som af træ
- Farven skal være træagtig uden partikler af tydelig anden farve som hvid, grøn eller blå
- Rumvægten skal være i orden
- Pillerne skal være uden tilsætningsstoffer
- Pillerne må ikke indeholde for meget smuld

Hvordan kontrollerer man disse ting?

Lugt

Kom nogle håndfulde piller i en plasticpose og lugt til indholdet. Hvis pillerne lugter af træ, er de i orden. Man skal imidlertid huske, at nogle piller laves af bøg eller eg, og disse lugter anderledes end gran. Der findes også piller lavet af udenlandske træarter, der giver en ikke-karakteristisk lugt.

Lugt ved forbrænding

Lugten fra skorstenen skal være, ligesom når man brænder brænde. Hvis røgen lugter anderledes, er der god grund til at undersøge pillerne nærmere.

Farven

Pillerne skal være homogene og have en træagtig farve. Farven kan skifte ved anvendelse af forskellige træarter eller ved indblanding af finmalet bark (som er tilladt). Ydersiden af pillerne kan være mørkebrun på grund af svidning ved produktion. Pillerne må ikke indeholde partikler, som helt tydeligt ikke har den træagtige farve. Disse partikler kan stamme fra maling, laminat, plastik, imprægnering eller tæpperester.

Rumvægten

Træpillers rumvægt afhænger dels af presningsgraden, dels af fugtindholdet, der typisk ligger på 6-8%. Gode piller har en rumvægt på mellem 0,6 og 0,7 kg pr. liter. Man kan kontrollere rumvægten på følgende måde: Anvend en beholder på ca. 1 liter, stil den på en køkkenvægt og noter egenvægten. Fyld beholderen med

vand og vej den igen. Nu kender man det nøjagtige rumfang af beholderen. Aftør beholderen grundigt og fyld den herefter med et strøget mål træpiller. Vej beholderen igen. Nu kan man beregne rumvægten på følgende måde:

$$\frac{\text{Total vægt med piller} - \text{tom vægt af beholderen}}{\text{Total vægt vand} - \text{tom vægt af beholderen}} = \text{rumvægt (kg/liter)}$$

Tilsætningsstoffer

Hvis pillerne er lavet uden bindemidler, går de meget nemt i opløsning, når de bliver våde. Prøv derfor at lave en test ved at komme nogle få piller i et glas vand. Hvis pillerne falder fra hinanden indenfor et par minutter, er der kun en ringe sandsynlighed for, at pillerne indeholder bindemidler.

Smuld

Smuld i pillerne kan være et stort problem. Smuldet forhindrer pillerne i at bevæge sig og øger derfor risikoen for, at pillerne danner bro over indfødningssneglen, eller at de står op i en meget stejl vinkel uden at de skrider. De gode piller triller let ned til fødesneglen, mens smuldet bliver tilbage. Derfor er smuldet tilbøjeligt til at samle sig i bunden af siloen.

Smuldet fremkommer ved produktion, transport og indblæsning i siloen hos forbrugerne. Pillerne er i orden, hvis de indeholder mindre end 8% "smuld i varen" ved levering. Da smuldet ikke fordeler sig homogent mellem pillerne, er det dog yderst vanskeligt at kontrollere dette forhold. Der findes en metode til måling af smuldindholdet, hvor en smuldfri prøve bearbejdes i 10 minutter, hvorefter smuldindholdet måles. Metoden skal simulere den behandling, pillerne udsættes for ved læsning, transport og indblæsning.

6.2 Skovflis

Generelt er skovflis et godt brændsel, men størrelsen samt vandindholdet er af stor betydning. Den bedste skovflis er typisk hugget af løvtræ, der har tørret 1-2 år.

De største stykker i flisen må højest være 4 x 3 x 2 cm., der vil dog altid være enkelte "stikkere" (grenstumper o. lign.) der er længere. Hvis flisen generelt er for groft, vil slitagen på stokersnegl og sneglekanal øges betydeligt, fordi sneglen skal "mose" flisen igennem sneglekanalen. Med andre ord, en relativ grov flis vil give større slitage, og mindre driftsikkerhed !

Hvis man for sammenligningens skyld tager en træpiller med 6-8% vand, og holder den op imod skovflis hugget af frisk løvtræ (ca. 50% vand) vil brændværdien være halveret, og det er udelukkende p.g.a. det øgede vandindhold. Derfor skal man altid tilstræbe et så lavt vandindhold som muligt. (**altid under 30% vand**).

Skovflis fra nåletræer har i teorien ca. samme brændværdi som fra løvtræ men typisk et højere indhold af bark, og dermed også sand, hvilket giver slagge (sammensmeltet aske)

Samtidig er der ofte flere stikkere (lange grenstumper) som i nogle tilfælde kan gøre det vanskeligere at håndtere. (**altid under 30% vand**).

Hvis vandindholdet overstiger 30-35% kan det være nødvendigt at indstille styringen til "Manuel drift" (Se afsnit 1.5 Valg af iltstyring / manuel drift)

6.3 Maskin / industriflis

Maskinflis laves af affaldstræ fra møbelproduktion o. lign.
Størrelsen på stykkerne varierer fra 2-3 cm. op til 8-10 cm. med en tykkelse på 2-10 mm. Der er sjældent bark i maskinflisen. Vandindholdet ligger ofte omkring 10%, derfor er brændværdien næsten på højde med træpiller.

6.4 Korn

Ved fyring med korn (rug, hvede, byg m.m.) skal vandindholdet være under 15-16%. Man kan ikke entydigt sige at én sort er bedre end en anden, det kan afhænge af det pågældende år kornet er dyrket, (nedbør o. lign.) samt jordbunden hvorpå kornet er dyrket. Man skal generelt regne med at korn har tendens til at slagge i brænderrøret. Dvs. at asken bliver så varm at den smelter sammen i bunden af brænderrøret (slagge).

Slaggen kan modvirkes ved at tilsætte ca. 1% foderkridt (kalciumcarbonat) i kornet. Det vil også modvirke slaggedannelsen hvis man blander 1/3 træpiller i kornet.

(Hvis der dannes slagge i brænderrøret, skal den fjernes manuelt med ildkrogen).

BEMÆRK:

Ved fyring med korn kræves : Høj røg temperatur min. 180C.
Høj ydelse over 50%.
Høj fremløbs temperatur min.80C

6.5 Lette brændsler generelt

Et par gode råd ved fyring med lette brændsler som spåner o. lign. (under 150 kg/m³).

Skorstenstrækket må aldrig overstige 15 Pa. (1,5 mm. VS) målt i kedlens røgafgang. Hvis trækket er for stort vil det lette brændsel forbrændes i sneglekanalen mellem brænderrør og stoker, hvilket kan udløse det automatiske sprinklersystem.

I mange tilfælde er det nødvendigt at montere en trækstabilisator i skorstenen.

Afsnit 7- Teknisk information

7.1 M20i-CS

		Godkendt brændsel		
		Træpiller	Korn	Flis 5-25mm
Klasse	-	3	-	3
Vandindhold i brændsel	%	Ca. 7	Ca. 15	Ca. 25
Nominel ydelse	kW	29	23	23
Minimumsydelse	kW	7,9	5,1	5,8
Ydelsesområde	kW	7,9-29	5,1-23	5,8-23
Nominel ydelse virkningsgrad	%	88	87	87
Minimumsydelse virkningsgrad	%	89	82	84
Røggastemperatur nominel ydelse	°C	178	151	156
Røggastemperatur minimumsydelse	°C	87	77	68
Røggasmassestrøm nominel ydelse	kg/h	64	64	62
Røggasmassestrøm minimumsydelse	kg/h	23	21	23
Minimum returvandstemperatur (laveste acceptable)	°C	60	60	60

Nødvendig røgtræk:	12 Pa
Røgafgangsstuds:	Ø 155 mm
Hedeflade i kedel:	3,5 m ²
Fyrboksvolumen i kedel:	190 liter
Vandindhold i kedel:	170 liter
Vandsidemodstand ved temp. differens =10°C	12,7 mbar
Vandsidemodstand ved temp. differens =20°C	3,4 mbar
Indstillingsområde for kedelthermostat:	70 – 90°C
Effektforbrug ved nominel ydelse, til gearmotor og blæser m.m.:	Ca. 110 W
Elektrisk tilslutning:	3 x 400 V + N + J 50 Hz 10 A

7.2 M40i-CS

		Godkendt brændsel		
		Træpiller	Korn	Flis 5-25mm
Klasse	-	3	-	3
Vandindhold i brændsel	%	Ca. 7	Ca. 15	Ca. 25
Nominel ydelse	kW	48	37	37
Minimumsydelse	kW	13,5	10,4	11,2
Ydelsesområde	kW	13,5-48	10,4-37	11,2-37
Nominel ydelse virkningsgrad	%	90	88,5	88,9
Minimumsydelse virkningsgrad	%	89,1	86,2	88,9
Røggastemperatur nominel ydelse	°C	164	148	157
Røggastemperatur minimumsydelse	°C	88	78	86
Røggasmassestrøm nominel ydelse	kg/h	94,7	86,1	102,8
Røggasmassestrøm minimumsydelse	kg/h	44,4	36,3	44,6
Minimum returvandstemperatur (laveste acceptable)	°C	60	60	60

Nødvendig røgtræk: 15 Pa

Røgafgangsstuds: Ø 187 mm

Hedeflade i kedel: 5,6 m²

Fyrboksvolumen i kedel: 290 liter

Vandindhold i kedel: 300 liter

Vandsidemodstand ved temp. differens =10°C 55 mbar

Vandsidemodstand ved temp. differens =20°C 13 mbar

Indstillingsområde for kedelthermostat: 70 – 90°C

Effektforbrug ved nominel ydelse,

til gearmotor og blæser m.m.: Ca. 110 W

Elektrisk tilslutning: 3 x 400 V + N + J 50 Hz 10 A

7.3 M80i-CS


		Godkendt brændsel		
		Træpiller	Korn	Flis 5-25mm
Klasse	-	3	-	3
Vandindhold i brændsel	%	Ca. 7	Ca. 15	Ca. 25
Nominel ydelse	kW	80	65	65
Minimumsydelse	kW	22	22	21
Ydelsesområde	kW	22-80	22-65	21-65
Nominel ydelse virkningsgrad	%	90,7	90,2	88,7
Minimumsydelse virkningsgrad	%	85,9	85,1	88,2
Røggastemperatur nominel ydelse	°C	147	138	146
Røggastemperatur minimumsydelse	°C	89	88	88
Røggasmassestrøm nominel ydelse	kg/h	159	177	171
Røggasmassestrøm minimumsydelse	kg/h	74	85	80
Minimum returvandstemperatur (laveste acceptable)	°C	60	60	60

Nødvendig røgtræk:	20 Pa
Røgafgangsstuds:	Ø 215 mm
Hedeflade i kedel:	9,1 m ²
Fyrboksvolumen i kedel:	490 liter
Vandindhold i kedel:	350 liter
Vandsidemodstand ved temp. differens =10°C	97 mbar
Vandsidemodstand ved temp. differens =20°C	27 mbar
Indstillingsområde for kedeltermostat:	70 – 90°C
Effektforbrug ved nominel ydelse, til gearmotor og blæser m.m.:	Ca. 150 W
Elektrisk tilslutning:	3 x 400 V + N + J 50 Hz 10 A

Afsnit 8- Diagrammer


8.1 Stykliste brænderrør MCS 20

Pos.	Res. nr.	Stk.	Benævnelse
1	2002010-00	1	Brænderrørsring
2	2002020-00	1	Frontflange
3	2002030-00	1	Anlægsring
4	2002040-00	1	Brænderringspakning, glassnor
5	2002051-00	1	Brænderrørspakning
6	2002060-00	1	Koblingspakning, glassnor
7	6200308-00	4	Topmøtrik
8	6000740-00	1	Cirkulationspumpe, Grundfos Alpha 2
9	6000800-00	2	Armeret slange
10	6000475-00	1	Sikkerhedsventil
11	4000120-01	1	Blæser
12	4000121-00	1	Kondensator




8.2 Stykliste brænderrør MCS40

Pos.	Res. nr.	Stk.	Benævnelse
1	2001041-00	1	Brænderrørsring m/ huller
2	2001046-00	1	Brænderrørsring m/ huller og krave
3	2001042-00	1	Brænderrørsring u/ huller
4	2001040-00	1	Frontflange
5	2002075-00	6	Topmøtrik
6	2004031-00	1	Bagflange
7	2004060-00	1	Koblingspakning, glassnor
8	2001043-00	1	Brænderrørsbakning, glassnor
9	2004051-00	2	Brænderrørspakning
10	6000740-00	1	Cirkulationspumpe, Grundfos Alpha 2
11	6000800-00	2	Armeret slange
12	6000475-00	1	Sikkerhedsventil
13	4000120-00	1	Blæser
14	4000121-00	1	Kondensator for blæser
15	2001030-00	6	Trykfjeder




8.3 Stykliste brænderrør MCS80

Pos.	Res. nr.	Stk.	Benævnelse
1	2001084-00	1	Brænderrørsring m/ huller
2	2001081-00	2	Brænderrørsring m/ huller og krave
3	2001082-00	1	Brænderrørsring u/ huller
4	2001080-00	1	Frontflange
5	2002075-00	6	Topmøtrik
6	2008031-00	1	Bagflange
7	2008060-00	1	Koblingspakning, glassnor
8	2001083-00	1	Brænderringspakning, glassnor
9	2008051-00	2	Brænderrørspakning
10	6000740-00	1	Cirkulationspumpe, Grundfos
11	6000810-00	2	Armeret slange
12	6000475-00	1	Sikkerhedsventil
13	4000140-00	1	Blæser
14	4000141-00	1	Kondensator for blæser
15	2001030-00	6	Trykfjeder




8.5 Stykliste sprinkler MCS

Pos. .	Res. nr.	Stk.	Benævnelse
1	6000435-00	1	Tryktank 24 ltr.
2	6000450-00	1	Sprinklerventil
3	1000362-00	1	Alu. blok
4	6000410-00	1	Kontraventil
5	6000460-00	1	Snavssamler
6	6000820-00	1	Slange stålarmeret
7	6100160-00	1	Pakning Alu. blok
8	6208625-00	2	Skruer Alu. blok




8.7 Stykliste Stoker MCS

Pos.	Res. nr.	Stk.	Benævnelse
1	0999002-00	1	Aksel f.cellesluse
2	0999003-00	6	Lamel f.cellesluse
3	1500102-00	5	Vinkelplade f.cellesluse
4	7000106-00	2	Flange leje f.cellesluse
5	4000260-00	1	Gearmotor komplet
6	4000086-00	1	Løs motor f. gear
7	7000106-00	1	Flange leje stoker snegl
8	7000101-00	1	Kædehjul
9	7000107-00	1	Kæde cellesluse
-	7000103-00	2	Samle led
10	7000105-00	1	Kædehjul
11	7000098-00	1	Kæde stoker snegl
12	7000130-00	1	Kædsstrammer udv.
13	7000140-00	1	Kædestrammer idv.
14	7000120-00	1	Stå leje stoker snegl
15	7000305-00	2	Kædehjul
16	7000310-00	2	Taperlock bøsning
17	1500710-00	1	Snegl stoker
18	1005350-00	1	Bronzeleje
19	1500752-00	1	Sprinklerplade
20	6100185-00	1	Pakning f. sprinklerplade
21	1500790-00	1	Luftindtag
22	1500160-00	1	Lejebuk f. ståleje
23			




8.7 Stykliste Variant kedel A2/A4/A8


Pos.	Kedel	Res. nr.	Stk.	Benævnelse
1	A2/A4/A8	6000700-00	1	Trækregulator
2	A2/A4	3002092-00	1	Bypass spjæld
2	A8	3008100-00	1	Bypass spjæld
3	A2	5400110-00	4	Hængsel for låger
3	A4/A8	5400120-00	4	Hængsel for låger
4	A2/A4/A8	5400110-00	2	Hængsel for trækklapper
5	A2/A4	3002020-00	1	Glassnor - fyrlåge
5	A8	3002080-00	1	Glassnor – fyrlåge
6	A2/A4	3003020-00	1	Glassnor - renselåge
6	A8	3003080-00	1	Glassnor – renselåge
7	A2/A4/A8	4001100-00	1	Itsonde (Lambda-sonde)
8	A2/A4/A8	4001125-00	1	Fremløbsføler (Termistor)
9	A2/A4/A8	4001150-00	1	Termostat – overkog
-	A2/A4/A8	6001010-00	1	Rensebørste
10	A2	3002230-00	1	Røg afgang
10	A4	3004230-01	1	Røg afgang
10	A8	3008235-01	1	Røg afgang
11	A2	3002232-00	1	Røg kasse komplet.
11	A4	3004232-00	1	Røg kasse komplet.
11	A8	3008234-00	1	Røg kasse komplet.
12	A2	3002250-00	1	Lukketøj komplet.
12	A4/A8	3004250-00	1	Lukketøj komplet.
13	A2	6102265-00	1	Fyrlåge Sten
13	A4	6104265-00	1	Fyrlåge Sten
13	A8	6108265-00	1	Fyrlåge Sten
14	A2	6102270-00	1	Renselåge Sten
14	A4	6104270-00	1	Renselåge Sten
14	A8	6108270-00	1	Renselåge Sten



Afsnit 8.7 Nøgleskema



Afsnit 8.8 Komponent placering



TH2006 Itstyring
Komponentplacering
TWIN HEAT



Overensstemmelseserklæring

DS/EN 45 014 Annex A



Nørrevangen 7 DK- 9631 Gedsted
Tlf. 98 64 52 22 - Fax 98 64 52 44

Erklærer på eget ansvar, at følgende produkt

TWIN HEAT Stoker model M20i-CS – M40i-CS – M80i-CS

er fremstillet i overensstemmelse med rådets direktiver
73/23/EØF, 89/336/EØF, 98/37/EF

Samt at anførte maskine er i overensstemmelse med følgende
Standarder eller andre normative dokumenter

EN60 204-1: 1993

EN50 081: 1991

DS/EN 292-1 og 292-2: 1993

Gedsted d. 25. september 2007

Udarbejdet af : Thomas Hvid

Ansvarshavende : Søren Vasegaard

Medleveret tilbehør



Skrabejern (kun ved anlæg med brænder i bag)



Rensebørste Ø50 mm. m/ stang.



Ildrager